

LOS IMPRESCINDIBLES 2025

SENSORES DE ÁRBOL DE LEVAS



144377

OEM :
PSA 19207V
Ford 1229954

APLICACIÓN MÁS COMÚN :
Xsara Picasso 1.6 HDi
2005/2011



303322

OEM :
Renault 237312832R
Nissan 2373100Q0M

APLICACIÓN MÁS COMÚN :
Qashqai 1.5 dCi
2013/-



144514

OEM :
VAG 05E907601D

APLICACIÓN MÁS COMÚN :
Leon 1.6 TDI
2012/2020



303293

OEM :
Seat 3G957147

APLICACIÓN MÁS COMÚN :
Ibiza III 1.9 TDI
2002/2009



303294

OEM :
VAG 3L957147

APLICACIÓN MÁS COMÚN :
Ibiza IV 1.6 TDI
2009/2015



303263

OEM :
Renault 23731DB00A

APLICACIÓN MÁS COMÚN :
Clio III 1.5 dCi
2005/2012



147231

OEM :
VAG 04C907601L

APLICACIÓN MÁS COMÚN :
Polo VI 1.0 TSI
2017/-



144408

OEM :
Renault 7700103486

APLICACIÓN MÁS COMÚN :
Laguna II 1.9 dCi
2001/2007



LÍNEA TÉCNICA

+34 91 723 22 32

hotline.aftermarket@efiautomotive.com